





실험실 초자기기
























갈색 테프론콕크 분액 깔대기 500... ♡



갈색 테프론콕크 분액 깔대기 100... ♡



테프론 콕크 분액 깔대기 500~1L ... ♡



테프론 콕크 분액 깔대기 125~30... ♡



실험실 운영관리

- ✓ 실험실에는 관계자의 외부인의 무단 출입을 금하여야 한다.
- ✓ 실험실에는 충분한 환기장치를 설치하여야 하며 일정기간 비어 있던 실험실에 출입시는 우선 냄새등 실험실 이상유무를 확인하고 충분히 통풍한 이후 각종 전열 및 전동기구를 작동하여야 한다.
- ✓ 실험자는 실험실 출입시 평상시 착용한 신발을 벗고, 실내화등을 착용함으로써 실험실 내의 청결에 유의하여야 한다.
- ✓ 실험실에서는 반드시 실험복을 착용하여야 하며 실험중에 흡연이나 잡담을 하여서는 안된다.

- ✓ 실험자는 각종 실험실 안전수칙을 숙지한후 실험에 임하여야 한다.
- ✓ 모든 실험은 실험전에 시험방법, 조작시 주의사항등을 충분히 숙지한 후 시험에 임하여야 한다.
- ✓ 실험이 끝나면 실험시 사용한 시약, 초자기구 등을 원위치 시키고 사용한 초자기구의 세척등 정기정돈을 하여야 하며 전기기구, 가스 , 수도등의 개폐상태를 확인 및 조치하여야 한다.
- ✓ 실험중이나 실험 완료후 물에 녹지 않는 고체물질을 싱크대에 버려서는 안되며, 실험 후 폐기되는 용액중 유해성이 있는 것은 반드시 별도의 폐액통에 버려 안전하게 처리하여야 한다.

- ✓ 주요 실험장비에 대하여는 기기담당자를 지정하여 기록하여야 하며, 기기 담당자가 아닌자가 가동 및 사용할 때에는 기기담당자의 책임하에 가동요령, 취급시 주의사항등을 숙지한 후 사용하여야 한다.
- ✓ 실험실에는 각종 가연물 사용, 각종 고가기기 사용등을 감안하여 하론소화기등 사용목적에 따라 적합한 소화기를 비치하여야 한다.